






INSTRUKČNÍ KNÍŽKA

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUCTION MANUAL

BETRIEBSANLEITUNG



TESLA

Sonda

Зонд

Probe

Tastkopf

BP 7721

Vzhledem k rychlému vývoji světové elektroniky mění se obvody a přistupují a zlepšují se součásti našich přístrojů.

Někdy vinou tisku a požadavků expedice se nám nepodaří zanést tyto změny do tištěných příruček.
Změny se proto v případě potřeby uvádějí na zvláštním listě.

Owing to the rapid development of electronics in the world, the circuits of our instruments are altered and components of new types or improved design are employed.

Sometimes, due to printing terms or the requirement of speedy shipping, it is impossible to include a description of such alterations in the appropriate printed manual.

Therefore, if necessary, such alterations are given in a loose leaf.

Ввиду быстрого темпа развития мировой электроники изменяются схемы, появляются новые и совершенствуются детали наших приборов.

Иногда по вине печати или требований экспедиции не удается внести эти изменения в напечатанные пособия. В таких случаях они приводятся на отдельном листе.

Mit Rücksicht auf die schnelle Entwicklung der Elektronik-Weltproduktion treten Änderungen in den Schaltkreisen auf und auch die Bestandteilbasis unserer Geräte wird erneuert.

Durch Verzögerungen der Druckereitermine und die hierdurch bedingten Liefertermine können die anfallenden Änderungen manchmal nicht mehr in den Druckschriften erscheinen.

Für diese Änderungen ist dann ein eigenes Nachtragblatt bestimmt.

© Nakladatel:

TESLA Brno, k. p., Brno, ČSSR. Veškerá práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být žádným způsobem reproducován bez povolení vlastníka nakladatelského práva.

© Publishers:

TESLA Brno, Concern Corp., Brno, ČSSR. All rights are reserved. The contents of this publication must not be reproduced in any way without the consent of the publishers.

© Издатель:

ТЕСЛА Брно, к. предпр., Брно, ЧССР. Все права оговорены. Содержание этой публикации, без разрешения владельца издательского права, повторному изданию не подлежит.

© Herausgeber:

TESLA Brno, KU, Brno, ČSSR. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Druckschrift darf ohne Genehmigung des Herausgebers auf keine Art wiedergegeben oder auch nur auszugsweise reproduziert werden.

BP 7721

Výrobní číslo:
Заводской номер:
Production No.:
Herstellnummer:

SONDA

Sonda s kmitočtovým rozsahem 15 MHz, dělicí poměr 1×.

ЗОНД

Зонд для диапазона частот до 15 МГц, коэффициент деления 1×.

PROBE

Probe with frequency range up to 15 MHz; dividing ratio 1×.

TASTKOPF

Tastkopf mit einem Frequenzbereich von 0 bis 15 MHz, Tellerverhältnis 1 : 1.

Výrobce:

Завод-изготовитель:

Makers:

Hersteller: TESLA Brno, k. p., Purkyňova 99, 612 45 Brno, ČSSR

OBSAH

1. Rozsah použití	4
2. Sestava úplné dodávky	4
3. Technické údaje	4
4. Princip činnosti	5
5. Pokyny pro vybalení a uvedení do provozu	5
6. Popis mechanické konstrukce	5
7. Pokyny pro údržbu a opravy	6
8. Pokyny pro dopravu a skladování	6
9. Údaje o záruce	6

СОДЕРЖАНИЕ


1. Назначение	7
2. Комплектность поставки	7
3. Технические данные	7
4. Принцип действия	8
5. Указания по распаковке и пуск в эксплуатацию	8
6. Описание механической конструкции	8
7. Указания по уходу и ремонту	9
8. Указания по транспортировке и хранению	10
9. Условия гарантии	10

CONTENTS

1. Scope of application	11
2. Contents of a complete consignment	11
3. Technical data	11
4. Principle of operation	12
5. Instructions for unpacking and setting in operation	12
6. Description of the mechanical design	12
7. Instructions for maintenance and repairs	13
8. Instructions for transport and storage	14
9. Guarantee	14

INHALT

1. Anwendungsbereich	15
2. Der komplette Lieferungsumfang	15
3. Technische Daten	15
4. Funktionsprinzip	16
5. Hinweise zum Auspacken und zur Inbetriebnahme	16
6. Beschreibung der mechanischen Gerätekonstruktion	16
7. Hinweise zur Wartung und Instandsetzung	17
8. Hinweise für Transport und Lagerung	18
9. Garantie	18



Obr. 1

Рис. 1

Fig. 1

Abb. 1

Внимание:

В соединительном коаксиальном кабеле в качестве внутреннего проводника использована реостатная проволока $\varnothing 0,08$ мм. Рекомендуется не изгибать кабель с малым радиусом, зря не нагружать его и защищать его от повреждения.

Внешняя оболочка зонда выполнена из пластмассы, которую следует защищать от прямого воздействия источника тепла. Зонд не содержит благородных металлов.

7. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ

7.1. Необходимые приборы

Мультиметр ВМ 518

Осциллограф (например ВМ 556, ВМ 463, ВМ 464).

7.2. Уход за зондом

Ввиду простоты конструкции зонд, практически, не нуждается ни в каком уходе. В случае неисправности следует сначала с помощью мультиметра измерить сопротивление между щупом зонда и внутренним проводником разъема BNC. Сопротивление должно быть $400\text{ Ом} \pm 20\%$. В случае большого значения сопротивления следует осторожно снять внешнюю трубку и измерить сопротивление собственно кабеля. Если оно равно вышеуказанному значению, то следует осторожно создать петлю, образующую контакт или ее очистить. Если значение сопротивления отличается от ука-

занного, то вероятно нарушен кабель и зонд следует отправить на завод-изготовитель для ремонта. Аналогично можно убедиться в соединении внешней оболочки кабеля с разъемом и зондом.

7.3. Контроль передаточных параметров

Зонд в течение всего срока службы должен обеспечивать неискаженную передачу измеряемого сигнала. Если все же при эксплуатации наблюдается ухудшение передаточных параметров, то следует зонд отправить на завод-изготовитель для ремонта.

7.4. Ремонт

На заводе-изготовителе зонд подвергается строгому контролю по качеству. Несмотря на это в процессе эксплуатации из-за старения, воздействия климатических условий и другого может появиться неисправность, нарушающая его работоспособность.

В соответствии с хорошей традицией предприятие концерна «Тесла» Брно заинтересовано в том, чтобы его изделия служили потребителю с максимальной точностью. Поэтому, если у Вас нет подходящей контрольной аппаратуры для проведения ремонта или достаточного опыта, то рекомендуется отправить прибор на ремонт на завод-изготовитель.

Более подробные данные предоставляет ВТО КОВО, Прага, ЧССР.

8. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Упакованные зонды можно транспортировать и хранить при температуре от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности до 95 %. Неупакованные зонды можно хранить в среде при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80 %.

Однако, в обоих случаях зонды следует защищать от воздействия погоды путем их хранения в подходящих помещениях без пыли и химических испарений.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Предприятие концерна »Тесла« Брно гарантирует правильную работу своих изделий в течение гарантийного срока для заказчиков стран-членов СЭВ и им равных, установленного »Общим условиям СЭВ« 1968 г. (§§ 28 - 30). Более подробные данные о продолжительности гарантийного срока даны в гарантийном свидетельстве.

3.2. Working conditions

Ambient temperature range: +5 °C to +40 °C
Relative humidity range: 40 % to 80 %
Atmospheric pressure range: 86,000 Pa to 106,000 Pa
Working position: Arbitrary
External electric field: Negligible
External magnetic field: Negligible

4. PRINCIPLE OF OPERATION

4.1. Diagram of the probe



4.2. Description of the probe

The BP 7721 probe is formed basically by a conductor housed in its body; coaxial mounting is secured by spacer rings which also ensure uniform impedance distribution along the whole distance between tip and cable. The connecting cable terminates in a BNC connector serving for connecting the probe to the oscilloscope.

5. INSTRUCTIONS FOR UNPACKING AND SETTING IN OPERATION

The probe and its accompanying documentation are in polyethylene bags and are packed in a polystyrene box.

The bags have to be cut open carefully and the cassette containing the probe, and the documentation taken out and then the consignment checked by comparing with the list given in Section 2. of this Instruction Manual. The cassette containing the probe and its accessories is intended for their safe keeping when the probe is not being used in a measurement.

The probe has to be connected to the input of the oscilloscope, and a calibrating voltage taken from its calibrator has to be applied to the tip of the probe. The size of the image displayed on the screen of the oscilloscope corresponds to the waveform of the output voltage of the calibrator. If, during a measurement, the probe has to be disconnected and reconnected frequently, then it is recommended to use the earthing cable.

6. DESCRIPTION OF THE MECHANICAL DESIGN

The BP 7721 probe is basically an extended cable which enables the display of the signal waveform at the point of observation in the circuit under test. The internal configuration of the probe is designed so that the characteristic impedance is the same along the whole length of the probe. The internal conductor of the cable is connected to the internal coaxial conductor of the probe; the latter conductor is mounted inside the tubular sleeve of the probe and the measuring tip is connected to it by means of resilient loop. The external tube can be slid off carefully and when it is slid

back, great care must be taken to prevent bending the internal conductor.

The internal conductor in the connecting cable of the probe is made from resistance wire of Ø 0.08 mm; therefore, it is recommended to avoid sharp bends in the cable and pulling it, and to protect it from damage through rough handling in general.

The casing of the probe is made from plastic material, therefore it is advisable to protect the probe from the influence of direct sources of heat.

The probe does not contain any components made from precious metals.

7. INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND REPAIRS

7.1. Instruments required

Multimeter BM 518

Oscilloscope (e. g. BM 556, BM 463, BM 464)

7.2. Maintenance of the probe

Owing to its simple design, the probe does not require any maintenance at all. In the case of malfunctioning, it is advisable first of all to measure the total resistance between the probe tip and the centre conductor of the BNC connector — the result should be $400 \Omega \pm 20\%$.

If the resistance is higher than this value, then the external tube of the probe must be slid off carefully and the resistance of the connecting cable itself measur-

ed with the multimeter. If the result is satisfactory, i. e. if it tallies with the above value, then the loop which serves as connection for the internal conductor must be carefully reshaped and/or cleaned. If the resistance of the cable is quite different from the given value, then probably the cable is damaged and will have to be repaired by an expert. The connection of the screening of the cable to the connector and to the probe can be checked in a similar manner.

7.3. Checking the transfer properties

During its whole lifetime, the probe must ensure undistorted transfer of signals.

Should the probe exhibit deteriorated transfer properties in normal use, it will have to be entrusted for repair to an expert of the makers' Service Organization.

7.4. Repairs

The BP 7721 probe has been submitted by the makers to stringent quality tests. However, after lengthy use, due to natural ageing, inclement climatic conditions, or other adverse influences, a defect may occur which could impair its functioning.

In order to uphold their good tradition, the BRNO Works of the TESLA CONCERN are greatly interested in ensuring that their products serve the users with maximum accuracy. Therefore, customers who have not the necessary test equipment or experience are advised to entrust repairs to the makers' Service Organization.

Detailed information is available from:
KOVO, Foreign Trade Corporation
2 Jankovcova
170 88 Praha 7, Czechoslovakia

8. INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE

When packed, the probe can be transported and stored at temperatures between -25°C and $+55^{\circ}\text{C}$ at a relative humidity of up to 95 %. When unpacked, the probe can be stored in surroundings where the temperature is within the range $+5^{\circ}\text{C}$ to $+40^{\circ}\text{C}$ at a relative humidity of maximum 80 %.

In either case, the probe must be protected from the influence of inclement weather, by keeping it in a closed room which is free from dust and chemical fumes.

9. GUARANTEE

With customers outside Czechoslovakia, the guarantee conditions are agreed upon individually in every case. (Details about the guarantee terms are given in the Guarantee Certificate.)


Länge des Verbindungskabels: 1 m
Masse: 60 g
Abmessungen des verpackten Tastkopfes:
Breite — 170 mm
Höhe — 80 mm
Tiefe — 280 mm
Masse — ~ 820 g

3.2. Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 %
Luftdruck: 86 000 Pa bis 106 000 Pa
Betriebsstellung: beliebig
Äussere elektrische Felder: vernachlässigbar gering
Äussere magnetische Felder: vernachlässigbar gering

4. FUNKTIONSPRINZIP

4.1. Stromlaufplan



4.2. Beschreibung des Tastkopfes

Der Tastkopf besteht prinzipiell aus einem, inmitten des Tastkopfgehäuses befindlichen Leiter. Die Koaxialität dieses Leiters besorgen Distanzringe, so dass sich die

charakteristische Impedanz über die gesamte Länge zwischen der Messspitze und dem Verbindungskabel ausgleicht. Das Verbindungskabel enthält an seinem Ende einen, zum Anschluss an den Eingang des Oszilloskops bestimmten koaxialen BNC Stecker.

5. HINWEISE ZUM AUSPACKEN UND ZUR INBETRIEBNAHME

Der verschweißte Plastbeutel mit dem Tastkopf und der Begleitdokumentation wird aus der Versandverpackung herausgenommen. Der Beutel wird vorsichtig geöffnet und der Tastkopf, sowie die Begleitschriften herausgenommen. Gemäss Betriebsanleitung, Abschnitt 2 wird der komplette Lieferungsumfang überprüft. Die Verpackung, in welcher sich der Tastkopf befand, kann auch zur weiteren Lagerung verwendet werden.

Der Tastkopf wird an den Eingang des Oszilloskopes angeschlossen und von der Eichspannungsquelle des Oszilloskopes wird die Eichspannung zugeführt. Am Bildschirm muss ein Spannungsverlauf erscheinen, welcher der Ausgangsspannung der Eichspannungsquelle entspricht. Zur Verbindung der Gerätmasse mit dem Tastkopf wird eines der Kabel zur Verbindung der Gerätmasse mit dem Tastkopf verwendet.

6. BESCHREIBUNG DER MECHANISCHEN GERÄTKONSTRUKTION

Der Tastkopf ist im Prinzip eine Kabelverlängerung und ermöglicht das Abtasten von Spannungsverläufen am

Messkreis. Die innere Anordnung wurde so gelöst, dass die charakteristische Impedanz des Tastkopfes in seiner gesamten Länge gleichmässig verteilt bleibt. Der innere Kabelleiter ist an den inneren Leiter des Tastkopfes geschlossen und dieser ist wieder koaxial im äusseren Rohr des Tastkopfmantels angeordnet. Die Verbindung der Tastkopfspitze mit dem inneren Leiter besorgt eine federnde Schleife, so dass das äussere Rohr vorsichtig abgenommen werden kann. Beim Zusammenbau muss darauf geachtet werden, dass der innere Leiter nicht verkrümmt wird.

Hinweis:

Im verbindenden Koaxialkabel wurde als innerer Leiter ein Widerstandsdrat mit Ø 0,08 mm verwendet. Deshalb ist eine Verknickung des Kabels und übermässiger Zug zu verhindern. Der äussere Tastkopfmantel besteht aus Plast und deshalb sollte er vor übermässiger Hitze geschützt werden. Der Tastkopf enthält keine Edelmetalle.

7. HINWEISE ZUR WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

7.1. Erforderliche Messgeräte

Multimeter TESLA BM 518A

Oszilloskop (z. B. TESLA BM 556, BM 463, BM 464)

7.2. Wartung des Tastkopfes

In Folge seiner einfachen Konstruktion braucht der Tastkopf keine besondere Wartung. Bei einem eventuellen

Fehler wird mit Hilfe eines Multimeters der Widerstand zwischen der Mess-Spitze und dem Mittenleiter am BNC Stecker gemessen. Der Widerstandswert sollte annähernd $400 \Omega \pm 20\%$ betragen. Sollte ein grösserer Widerstandswert erscheinen, wird vorsichtig das äussere Rohr abgenommen und der Widerstand des eigentlichen Kabels gemessen. Soweit der Widerstand dem höher genannten Wert entspricht, wird vorsichtig die Schleife, nachgeformt, fallweise gereinigt. Bei abweichenden Werten ist wahrscheinlich das Kabel fehlerhaft, unterbrochen und der Tastkopf muss zur Instandsetzung zum Herstellerwerk eingesandt werden. Ähnlich wird die Verbindung des äusseren Mantels mit dem Kabel und dem Steckverbinder überprüft.

7.3. Prüfung der Übertragungseigenschaften

Der Tastkopf sollte während seiner Lebenszeit eine nichtverzertere Übertragung des gemessenen Signals absichern. Entsteht trotzdem eine Verschlechterung der Übertragungseigenschaften, muss der Tastkopf zum Herstellerwerk zur Reparatur eingesandt werden.

7.4. Instandsetzung

Im Herstellwerk wurde der Tastkopf im Prüffeld einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Trotzdem kann während des Betriebes durch Alterung und Klimaeinflüsse ein Fehler entstehen. Das Herstellerwerk TESLA Brno hat im Geist guter Tradition Interesse daran, dass seine Produkte dem Kunden nur gute Leistungen abgeben. Sollte deshalb beim Kunden weder Erfahrung

noch ein entsprechender Gerätelpark vorhanden sein,
empfehlen wir die Instandsetzung im Herstellerwerk.
Nähtere Informationen erteilt:
KOVO, Aussenhandelsunternehmen
Praha, ČSSR

8. HINWEISE FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG
Die verpackten Tastköpfe dürfen während des Transpor-
tes und der Lagerung Temperaturen im Bereich von
-25 °C bis +55 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
bis zu 95 % ausgesetzt werden. Für unverpackte Tast-

köpfe gelten die Werte +5 °C bis +40 °C und eine
Luftfeuchtigkeit von maximal 80 %. In beiden Fällen
müssen jedoch die Tastköpfe vor direktem Witterungs-
einfluss und Chemikaliendämpfen geschützt sein. Dem
Lieferanten muss auf Anforderung die Eignung der La-
gerräume nachgewiesen werden.

9. GARANTIE

Mit Auslandskunden werden für jeden Handelsfall spe-
zielle Garantiebedingungen vereinbart.

K. p. TESLA Brno vyrábí elektronické měřicí přístroje určené pro laboratorní, dílenské a servisní účely.

- měřiče napětí a proudů
- měřiče hodnot elektrických obvodů
- měřiče času a kmitočtu a čítače
- generátory
- osciloskopy
- měřiče parametrů polovodičů
- normály a kalibrační zařízení
- jiné elektronické měřicí přístroje
- spektrometry NMR
- elektronové mikroskopy

TESLA Brno, Concern Corp. produces electronic measuring instruments designed for laboratory, workshop and service purposes.

- Voltace and current meters
- Electronic meters of circuits and components
- Electronic time and frequency meters and counters
- Generators
- Oscilloscopes
- Parameters and semiconductor meters
- Standards and calibrating devices
- Sundry electronic instruments
- NMR Spectrometers
- Electron microscopes

К. п. ТЕСЛА Брно выпускает электронные измерительные приборы в исполнении для лабораторий, производственных цехов и участков технического обслуживания.

- электронные измерители напряжения и тока
- электронные измерители параметров электрических цепей
- электронные измерители времени, частоты и счетчики
- генераторы
- осциллоскопы
- электронные измерители параметров полупроводников
- стандарты и устройства для калибровки
- остальные электронные измерительные приборы
- спектрометры ЯМР
- электронные микроскопы

KU TESLA Brno erzeugt elektronische Messgeräte, die im Labor, Werkstatt- und Servicedienst Verwendung finden.

- Spannungs- und Strommessgeräte
- Messgeräte zur Messung der Größenwerte an elektrischen Netzwerken
- Frequenz-, Zeit- und Phasenmessgeräte, Zähler
- Generatoren
- Oszilloskope
- Halbleiter-Parameter Messgeräte
- Normale und Eicheeinrichtungen
- Weitere elektronische Messgeräte
- NMR Spektrometer
- Elektronenmikroskope